



ASDN

INFORMATIONEN DER AUTORISIERTEN STELLE DIGITALFUNK NIEDERSACHSEN

NEWSLETTER

08 / NOVEMBER 2016

Geräteverhalten nach Sperrung der BOS-Sicherheitskarte

Kontakt:

Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen

Tannenbergallee 11
30163 Hannover

Tel.: +49 511 9695-4401
Fax.: +49 511 9695-622821



asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de

Die Firma Airbus hat im Nutzereigenen Management (NEM) ein Softwarerelease eingespielt, dass das Endgeräteverhalten bei gesperrter BOS-Sicherheitskarte verändert. Dabei ist es unerheblich, ob das Endgerät mit der Endgerätekonfiguration K/P 12 oder der K/P 13 betrieben wird. Die Endgeräte zeigen nun folgendes Verhalten:

1. Sperrung der BOS-Sicherheitskarte bei ausgeschaltetem Endgerät

Die Endgeräte fahren hoch. Unmittelbar nach der Darstellung des Einschaltbildes wird das Display dunkel und die Tasten des Endgerätes sind gesperrt.

Verhalten der LED-Anzeige am HRT:

TH1n:

die LED bleibt ausgeschaltet

MTP850 FuG:

die LED bleibt ausgeschaltet, nach einem Neustart blinkt die LED einmal kurz rot und einmal etwas länger rot, anschließend blinkt die LED grün

STP8/9038:

die LED bleibt ausgeschaltet, nach einem Neustart blinkt die LED einmal kurz grün, anschließend dreimal kurz rot

2. Sperrung der BOS-Sicherheitskarte bei eingeschaltetem Endgerät

Unmittelbar nach der Sperrung wird das Display des Endgerätes dunkel. Dem Nutzer wird somit vermittelt, dass das Endgerät sich ausgeschaltet hat. Die Tasten des Endgerätes sind gesperrt. Unmittelbar nach dem Entsperren der BOS-Sicherheitskarte ist das Endgerät wieder betriebsbereit.





ASDN

INFORMATIONEN DER AUTORISIERTEN STELLE DIGITALFUNK NIEDERSACHSEN

NEWSLETTER

08 / NOVEMBER 2016

Geräteverhalten nach Sperrung der BOS-Sicherheitskarte

Kontakt:

Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen

Tannenbergallee 11
30163 Hannover

Tel.: +49 511 9695-4401
Fax.: +49 511 9695-622821



asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de

Verhalten der LED-Anzeige am HRT:

TH1n:

die LED bleibt ausgeschaltet

MTP850 FuG:

die LED bleibt ausgeschaltet

STP8/9038:

die LED bleibt ausgeschaltet

Die Firma Airbus arbeitet derzeit an einem Change, um dieses nicht nutzerfreundliche Verhalten zu verbessern. Sobald dieser Change vorliegt, werden wir Sie wieder informieren.

Fragen zu diesem Thema richten Sie bitte per E-Mail an asdn-em@zpd.polizei.niedersachsen.de.

Ihre ASDN

